

PASTA MIEDZIANA

Środek ochronny, rozdzielający i smarujący, odporny na wysokie temperatury i korozję, bardzo silny, nie zawiera siarki, ołowiu ani niklu.

ZASTOSOWANIE

Pasta miedziana jest stosowana jako smar montażowy do połączeń śrubowych i wszelkiego rodzaju powierzchni ślizgowych.

Tworzy skuteczną warstwę smarną i rozdzielającą na narzędziach wtykowych, tulejach ślizgowych, śrubach, połączeniach śrubowych, wtykowych i bagnetowych wszelkiego rodzaju, chroniąc powierzchnie robocze przed korozją, octanem miedzi (II) (znanym również jako zielonka) i rdzą dopasowania.

SPOSÓB UŻYCIA

Niewielką ilość pasty miedzianej nałożyć małym pędzelkiem na gwinty lub połączenia wtykowe uchwytu, pędzla z włókna węglowego lub kabli roboczych i masowych. Należy pamiętać, aby nakładać tylko niewielką ilość (kilka kropli) pasty miedzianej.

CZAS DZIAŁANIA

Brak czasu działania.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu szczelnie zamkniętym. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Temperatura przechowywania nie może przekraczać +50 °C. Przechowywać pojemnik w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w suchym miejscu.

PODDANIE

Nie jest wymagana żadna dodatkowa obróbka.

W przypadku wymiany uchwytu, pędzla z włókna węglowego, kabla roboczego lub masowego należy ponownie nałożyć pastę miedzianą (jak powyżej).

UWAGI

Aby nie zmienić właściwości, pasty miedzianej nie wolno mieszać z farbami ani olejami.

Pasta miedziana nie zastępuje smarowania olejem lub smarem.

INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Produkt nie podlega przepisom dotyczącym transportu (ADR/RID, IMDG, IATA).

ROZMIARY OPAKOWAŃ

Pojemnik plastikowy 30 gramów Nr artykułu: 5400 KP