

PASTA DE COBRE

Protector, separador y lubricante, resistente a altas temperaturas y a la corrosión, muy fuerte y sin azufre, plomo ni níquel.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

La pasta de cobre se utiliza como lubricante de montaje para uniones atornilladas y superficies deslizantes de todo tipo. Forma una película lubricante y separadora eficaz en herramientas enchufables, casquillos de desgaste, tornillos, uniones atornilladas, enchufables y de bayoneta de todo tipo, que protege las superficies de contacto contra la corrosión, el acetato de cobre (II) (también conocido como verdín) y el óxido de ajuste.

APLICACIÓN

Aplicar un poco de pasta de cobre con un pincel pequeño en las roscas o conexiones enchufables del mango, el pincel de fibra de carbono o los cables de trabajo y de masa. Tenga en cuenta que solo se debe aplicar una pequeña cantidad (gotas) de pasta de cobre.

TIEMPO DE ACTUACIÓN

Sin tiempo de actuación.

ALMACENAMIENTO

Mantener bien cerrado en su envase original. Proteger de la luz solar directa. La temperatura de almacenamiento no debe superar los +50 °C.

Conservar el envase en un lugar fresco y bien ventilado. Almacenar en un lugar seco.

TRATAMIENTO POSTERIOR

No es necesario ningún tratamiento posterior.

Al cambiar el mango, el pincel de fibra de carbono, el cable de trabajo o el cable de masa, volver a aplicar pasta de cobre (como se ha indicado anteriormente).

NOTAS

Para no alterar sus propiedades, la pasta de cobre no debe mezclarse con grasas ni aceites.

La pasta de cobre no sustituye a la lubricación con aceite o grasa.

INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

Este producto no está regulado para el transporte (ADR/RID, IMDG, IATA).

TAMAÑOS DE ENVASES

Bote de plástico de 30 gramos

N.º de artículo: 5400 KP